

ADM0118

Motor 4G94ND6400 · Chasis JMYLNH77W2Z000258 · sin dato km


ADM0118

Octubre 2026


Aprobado con placas repintadas y freno de mano débil

Año crítico: 2025

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
El deterioro o repintado de placas se repite desde 2020, 2021, 2024 y 2025; la baja eficacia del freno de estacionamiento también reaparece en 2020 y 2025.



Mapa histórico de fallos*.

2025

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

01/12/2025

CONDICIONADO · revisión
sin dato km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS repintada
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO rayones
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR) se repite gases
- **TIP1** BAJA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP3** EXCESIVA EMISION DE HIDROCARBUROS EN RALENTI

03/12/2025

APROBADO · revisión
sin dato km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS repintada
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO rayones
- **TIP1** BAJA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

2024

1 revisión

1 aprobada

08/07/2024

APROBADO · revisión
sin dato km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION por motor y caja
- **TIP2** ALINEACION HORIZONTAL INCORRECTA FARO CONDUCTOR
- **TIP1** DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO 1ER EJE

2023

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2023 · 2 REVISIONES

06/07/2023

CONDICIONADO · revisión
sin dato km



- **TIP3** FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN bajas

13/07/2023

APROBADO · revisión
sin dato km



- **TIP1** ALINEACION HORIZONTAL INCORRECTA FARO CONDUCTOR

2022

1 revisión

1 aprobada

2022 · 1 REVISIONES

17/12/2022

APROBADO · revisión
sin dato km

- **TIP1** EXCESIVA EMISION DE HIDROCARBUROS EN RALENTI

2021

1 revisión

1 aprobada

30/09/2021

APROBADO · revisión
sin dato km



- **TIP1** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS deteriorada
- **TIP2** AJUSTE DE EJE INCORRECTO PERNO/BUJE Y/O PUNTA

2020

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

18/09/2020

CONDICIONADO · revisión
sin dato km



- **TIP1** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP2** ACCIONAMIENTO ELEVA VIDRIOS DEFECTUOSO
- **TIP1** BAJA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

18/09/2020

APROBADO · revisión
sin dato km



- **TIP1** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP1** BAJA EFICACIA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	DELANTERO CENTRO
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo

ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.

