

SINOTRUK HOWO ZZ1067F381CD165 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL


Motor 76929649 · Chasis LZZ1BAFC1NF000230 · sin dato km

ABK7355


Octubre 2026

Sin revisión técnica vigente ni fallas técnicas registradas

Año crítico: sin año
HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
No hay un daño que se repita en las revisiones anteriores.



2024

1 revisión

2024 · 1 REVISIONES

10/01/2024

NO SE PRESENTA · revisión
sin dato km

- Sin defectos vigentes.

2023

1 revisión

2023 · 1 REVISIONES

10/07/2023

NO SE PRESENTA · revisión

sin dato km

- Sin defectos vigentes.

2022

1 revisión

2022 · 1 REVISIONES

26/04/2022

EXONERADO · revisión

sin dato km

- Sin defectos vigentes.

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo

ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.

