FOTON AUMARK BJ5039 2.8 2P 4X2 TM DIESEL 2014

Motor D27533 · Chasis LVBV3JBB5EJ002090 · 92.543 km


PCM9467

Octubre 2026


Furgón aprobado con cicatrices de guerra en los frenos

Año crítico: 2018

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
El sistema de frenado es el daño recurrente: la eficacia de frenado y el desequilibrio en 1° y 2° eje aparecen fuera de rango de forma intermitente entre 2015 y 2019, y los juegos o desgastes en pines y bocines se repiten en 2019. Tras cada observación el vehículo fue reaprobado, por lo que en la última revisión ya no se reportan.



Mapa histórico de fallos*.

2019

4 revisiones

2 aprobadas | 2 condicionales

2019 · 4 REVISIONES

2019/05/18

Condicional · revisión 1
88.608 km



- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP3** EFICACIA DE FRENADO

2019/06/08

Aprobado · revisión 2
88.809 km

- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2019/10/21

Condicional · revisión 1
92.232 km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP3** AJUSTE INADECUADO ENTRE PERNOS Y AGUJERO

2019/10/30

Aprobado · revisión 2
92.543 km

- Sin defectos vigentes.

2018

4 revisiones

1 aprobada | 3 condicionales

2018 · 4 REVISIONES

2018/05/17
Condicional · revisión 1
81.441 km



- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** ARTEFACTOS DIRECCIONALES POSTERIOR DETERIORADOS
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- y 6 más

2018/06/30
Condicional · revisión 2
82.403 km



- **TIP2** ELEMENTOS DE TRANSMISION EN MAL ESTADO
- **TIP3** INSUFICIENTE LABRADO DE NEUMATICOS

2018/09/03
Condicional · revisión 1
83.276 km



- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** GUARDAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP3** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA

2018/09/14
Aprobado · revisión 2
83.472 km

- Sin defectos vigentes.

2017

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2017 · 2 REVISIONES

2017/09/30

Condicional · revisión 1
71.246 km



- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** LUZ DE RETROCESO NO FUNCIONA
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP3** EMISION HUMO AZUL EN ESCAPE (NO SE REALIZA PRUEBA EMISIONES)

2017/11/25

Aprobado · revisión 2
74.419 km

- Sin defectos vigentes.

2016

1 revisión

2016 · 1 REVISIONES

2016/10/03

Exonerado · revisión 1

sin dato km

- Sin defectos vigentes.

2015

1 revisión

1 aprobada

2015 · 1 REVISIONES

2015/10/01


Aprobado · revisión 1
26.323 km



- **TIP2** BUJES DE GOMA EN MAL ESTADO AMORTIG. DELANTEROS
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.