VOLKSWAGEN 17210 OD CHASIS SIN CABINA 2004

Motor 6068116 · Chasis 9BWRF82W84R409778 · sin dato km


PAU0117

Octubre 2026


Bus aprobado con opacidad alta en el escape

Año crítico: 2016

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
La opacidad de gases del escape es un daño recurrente: se registró con calificación TIPO 2/TIPO 3 en 2012 (64%), 2013 (62%), 2014 (59%) y 2016 (53% y 47%). Evidencia un problema de combustión e inyección nunca resuelto del todo, que ha bajado gradualmente con los años pero sigue fuera del rango ideal.



Mapa histórico de fallos*.

2016

3 revisiones

1 aprobada | 2 condicionales

2016 · 3 REVISIONES

2016/04/02

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** PLACAS ILEGIBLES
- **TIP2** LUCES DE POSICION DELANTERAS DETERIORADAS
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE LUCES DE TECHO
- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- y 28 más

2016/04/16

Condicional · revisión 2
sin dato km

- **TIP3** OPACIDAD - VEHI. DIE

2016/05/03

Aprobado · revisión 3
sin dato km

- **TIP2** OPACIDAD - VEHI. DIE

2015

5 revisiones

2 aprobadas | 3 condicionales

2015 · 5 REVISIONES

2015/03/20

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- **TIP2** MANOPLAS Y/O GEMELOS EN MAL ESTADO O CONCAVAS
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- y 9 más

2015/03/21

Condicional · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- **TIP2** MANOPLAS Y/O GEMELOS EN MAL ESTADO O CONCAVAS
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- y 1 más

2015/03/21

Aprobado · revisión 3
sin dato km



- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- **TIP2** MANOPLAS Y/O GEMELOS EN MAL ESTADO O CONCAVAS
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2015/09/19

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** JUEGOS RADIALES O AXIALES NO ADMISIBLES EN VOLANTE
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- y 6 más

2015/09/21

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** JUEGOS RADIALES O AXIALES NO ADMISIBLES EN VOLANTE
- **TIP2** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2014

5 revisiones

1 aprobada | 4 condicionales

2014 · 5 REVISIONES

2014/03/05

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** ACCESOS CON PISO EN MAL ESTADO
- **TIP2** TAPICERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** BOCINA DETERIORADA O IMPERCEPTIBLE
- **TIP2** ASIDERO VERTICAL DETERIORADO O MAL FIJADO
- y 10 más

2014/03/05

Condicional · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** ACCESOS CON PISO EN MAL ESTADO
- **TIP2** TAPICERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** BOCINA DETERIORADA O IMPERCEPTIBLE
- y 10 más

2014/03/06

Condicional · revisión 3
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP2** ACCESOS CON PISO EN MAL ESTADO
- **TIP2** TAPICERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** BOCINA DETERIORADA O IMPERCEPTIBLE
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** ASIDERO VERTICAL DETERIORADO O MAL FIJADO
- y 4 más

2014/03/06

Condicional · revisión 4
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** LUCES DE POSICION POSTERIORES DETERIORADAS
- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS DE DIRECCION
- **TIP2** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- **TIP2** ASIENTOS DETERIORADOS
- **TIP2** ASIDERO VERTICAL DETERIORADO O MAL FIJADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- y 5 más

2014/03/15

Aprobado · revisión 1
sin dato km

- **TIP2** CUALQUIER ADHESIVO FALTANTE

2013

4 revisiones

1 aprobada | 3 condicionales

2013 · 4 REVISIONES

2013/06/08


Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP3** PLACAS ILEGIBLES
- **TIP3** # DE CHASIS NO COINCIDE CON LA DOCUMENTACION
- **TIP3** LUCES ESPECIALES DELANTERAS EXISTENCIA
- y 7 más

2013/11/12

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILI EN MAL ESTADO
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- y 7 más

2013/11/13

Condicional · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILI EN MAL ESTADO
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- y 5 más

2013/11/14

Aprobado · revisión 3
sin dato km



- **TIP2** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP2** BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILI EN MAL ESTADO
- **TIP2** ADHESIVO DETERIORADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2012

4 revisiones

2 aprobadas | 2 condicionales

2012 · 4 REVISIONES

2012/01/18


Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- y 3 más

2012/02/04

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- y 1 más

2012/10/30

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP2** PLACAS ILEGIBLES
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** PERDIDAS DE FLUIDO HIDRAULICO EN DIRECCION
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- y 15 más

2012/10/30

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** CIERRE DE PUERTAS/PORTONES DETERIORADO O MAL ESTAD
- **TIP2** VISIBILIDAD, A TRAVES DE PARABRISAS POSTERIOR DISM
- y 4 más

2011

4 revisiones

2 aprobadas | 2 condicionales

2011 · 4 REVISIONES

2011/05/31

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** FALTA SEGURO DE CAIDA DE CARDAN
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIA PARABRISAS
- **TIP2** ASIDERO VERTICAL DETERIORADO O MAL FIJADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- y 12 más

2011/06/23

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** FALTA SEGURO DE CAIDA DE CARDAN
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIA PARABRISAS
- **TIP2** ASIDERO VERTICAL DETERIORADO O MAL FIJADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** AJUSTE INADECUADO EN BUJES DE OJO DE BALLESTA
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- y 2 más

2011/12/16

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** PISO EN MAL ESTADO
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP3** OPACIDAD - VEHI. DIE
- y 6 más

2011/12/17


Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** PISO EN MAL ESTADO
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE ASIENTOS
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.