RENAULT STEPWAY 1.6 MT 2011

Motor A690Q062796 · Chasis 9FBBSRALSBM005199 · sin dato km

PBR7424

Noviembre 2026

Condicionado por cristales que comprometen la visibilidad

Año crítico: 2014

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
No hay un daño que se repita en las revisiones anteriores.



Mapa histórico de fallos*.

2014

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2014 · 2 REVISIONES

2014/05/30

Condicional · revisión 1
sin dato km

- **TIP2** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** MALA VISIBILIDAD A TRAVES DE CRISTALES

2014/05/30

Aprobado · revisión
sin dato km

- Sin defectos vigentes.

2013

Sin revisiones

2012

Sin revisiones

2011

1 revisión

1 aprobada

2011 · 1 REVISIONES

2011/03/01

Aprobado · revisión 1

sin dato km

- Sin defectos vigentes.

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	**1ER EJE**
1	**2DO EJE**
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	**MEDIO IZQUIERDO**
13	Medio centro
14	**MEDIO DERECHO**
15	**POSTERIOR IZQUIERDO**
16	**POSTERIOR CENTRO**
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.