VOLKSWAGEN 18310 OT 2009

Motor 34659442 · Chasis 9BWHR82Z29R923386 · 400.639 km


OAM0179

Noviembre 2026


Bus aprobado con cicatrices de selección y carrocería

Año crítico: 2015

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
El material de carrocería en mal estado (código 09.01.01.02, TIPO 1) se repite sin corrección desde el 02/12/2014 hasta la revisión aprobada del 16/07/2015. Asimismo, el ajuste incorrecto de rótulas de dirección y el funcionamiento incorrecto del sistema de selección aparecen de forma intermitente en todas las convocatorias, evidenciando un mantenimiento correctivo postergado.



Mapa histórico de fallos*.

2015

3 revisiones

1 aprobada | 2 condicionales

2015 · 3 REVISIONES

2015/07/13

Condicional · revisión 1
400.639 km



- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO EN BRAZO DE DIRECCION
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP3** FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN
- **TIP3** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- y 9 más

2015/07/15

Condicional · revisión 2
400.639 km



- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP2** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP3** AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS DE DIRECCION

2015/07/16

Aprobado · revisión 3
400.639 km



- **TIP2** FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SISTEMA DE SELECCION
- **TIP2** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2014

3 revisiones

1 aprobada | 2 condicionales

2014 · 3 REVISIONES

2014/12/02
Condicional · revisión 1
400.639 km



- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS DE DIRECCION
- **TIP2** LAVAPARABRISAS INEXISTENTE
- **TIP2** RETROVISORES EXT. DETERIORADOS O INADECUADOS
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP3** NEUMATICOS CON ROTURAS, CORTES O FALLAS
- **TIP3** ACCIONAMIENTO DE PUERTAS DEFECTUOSO O INCORRECTO
- y 1 más

2014/12/02
Condicional · revisión 2
400.639 km



- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS DE DIRECCION
- **TIP2** LAVAPARABRISAS INEXISTENTE
- **TIP2** RETROVISORES EXT. DETERIORADOS O INADECUADOS
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** NEUMATICOS CON ROTURAS, CORTES O FALLAS


2014/12/03
Aprobado · revisión 3
400.639 km



- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS DE DIRECCION
- **TIP2** LAVAPARABRISAS INEXISTENTE
- **TIP2** RETROVISORES EXT. DETERIORADOS O INADECUADOS
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	**DELANTERO IZQUIERDO**
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.