AGRALE MA9.0 4.8 4X2 TM DIESEL CN 2017

Motor D1A073089 · Chasis 9BYC64A1AHC000345 · 228.803 km


PAB5312

Noviembre 2026


Minibús aprobado tras subsanar sus observaciones en la reinspección

Año crítico: 2019

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
Eficacia de frenado marginal recurrente en todo el historial: 63% (2019-03-11), 49% (2019-12-11), 53% (2019-12-20) y 62% (2021-07-03), siempre en el límite inferior del rango, con desequilibrio del primer eje llegando a 15%. El adhesivo de revisión faltó en 2019-03-11 y otra vez en 2021-07-03, y el nivel de ruido del escape escaló de 76,07 dB a 86,26 dB. Conviene vigilar el sistema de frenos y el escape pese a la aprobación final.



Mapa histórico de fallos*.

2021

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2021 · 2 REVISIONES

2021/07/03

Condicional · revisión 1
228.803 km

- **TIP2** LAVAPARABRISAS INEXISTENTE
- **TIP2** CUALQUIER ADHESIVO FALTANTE
- **TIP2** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP3** BOCINA INEXISTENTE O FUNCIONA

2021/07/03

Aprobado · revisión 2
228.803 km

- Sin defectos vigentes.

2020

Sin revisiones

2019

5 revisiones

2 aprobadas | 3 condicionales

2019 · 5 REVISIONES

2019/03/11
Condicional · revisión 1
27.986 km

- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** CUALQUIER ADHESIVO FALTANTE
- **TIP2** DISTANCIA ENTRE EJES
- **TIP2** LARGO VEHICULO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- y 1 más

2019/03/12
Aprobado · revisión 2
28.197 km

- Sin defectos vigentes.

2019/12/11
Condicional · revisión 1
109.216 km



- **TIP2** HOJAS DE BALLESTA ROTAS O DESPLAZADAS
- **TIP2** FISURAS O DEFORMACIONES VISIBLES EN AROS
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP3** ILUMINACION INTERIOR INADECUADA
- **TIP3** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP3** RESERVA DE AIRE, EN SISTEMA DE FRENOS, INSUFICIENT
- y 2 más

2019/12/20
Condicional · revisión 2
112.012 km




- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP3** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP3** EFICACIA DE FRENADO

2019/12/24
Aprobado · revisión 3
112.950 km

- Sin defectos vigentes.

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.