KIA SORENTO 2003

Motor G6CU2532728 · Chasis KNDJC733X35055329 · 97.089 km


PFB0330

Noviembre 2026


Aprobado limpio tras años de cicatrices en suspensión y placas

Año crítico: 2017

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
La baja eficacia de suspensión en la rueda izquierda del primer eje se repite desde 2011 (55%), 2012 (57%), 2015 (57%), 2016 (59%) y 2017 (58%, TIPO 1), quedando finalmente dentro de rango en la reinspección del 21/09/2017. También recurren las placas ilegibles/deterioradas (2012, 2014 y 2017) y la pérdida de fluido hidráulico de dirección entre 2014 y 2017.



Mapa histórico de fallos*.

2017


2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2017 · 2 REVISIONES

2017/09/14

Condicional · revisión 1
96.989 km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** PERDIDAS DE FLUIDO HIDRAULICO EN DIRECCION
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE
- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP3** INSUFICIENTE LABRADO DE NEUMATICOS

2017/09/21

Aprobado · revisión 2
97.089 km

- Sin defectos vigentes.

2016


1 revisión

1 aprobada

2016 · 1 REVISIONES

2016/10/04

Aprobado · revisión 1
92.158 km



- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA DERECHA DEL 1° EJE
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE

2015


1 revisión

1 aprobada

2015 · 1 REVISIONES

2015/09/28

Aprobado · revisión 1
87.917 km



- **TIP2** ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS FALTANTES O ROTAS
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA DERECHA DEL 1° EJE
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE
- **TIP1** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)

2014

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2014 · 2 REVISIONES

2014/09/02

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** MANGUERAS DE DIRECCION HIDRAULICA CON PERDIDAS
- **TIP1** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP3** PLACAS ILEGIBLES
- **TIP3** FAROS FRONTALES NO FUNCIONAN

2014/09/08

Aprobado · revisión 2
86.437 km



- **TIP2** MANGUERAS DE DIRECCION HIDRAULICA CON PERDIDAS
- **TIP1** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)

2013

Sin revisiones

2012


2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2012 · 2 REVISIONES

2012/10/22


Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** PLACAS ILEGIBLES
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** FUGAS INTERMEDIAS EN EL SILENCIADOR O CANO

2012/11/28

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** PLACAS ILEGIBLES
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE

2011


1 revisión

1 aprobada

2011 · 1 REVISIONES

2011/07/05


Aprobado · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN EN 1° EJE
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN EN 2° EJE
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.