MITSUBISHI CANTER 3.0 TON 2005

Motor 4D34K24757 · Chasis JL6AMB6H45K010924 · sin dato km


PME0675

Noviembre 2026


Pesado condicionado con fugas y dirección comprometida

Año crítico: 2021

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
Persisten defectos de suspensión y sujeción: hojas de ballesta rotas o desplazadas y falta de pernos o tuercas de sujeción se repiten desde 2013-2017 y continúan en 2021.



Mapa histórico de fallos*.

2021

1 revisión

1 condicional

2021 · 1 REVISIONES

2021/12/29

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** ARTEFACTOS DIRECCIONALES DELANTEROS DETERIORADOS
- **TIP2** BUJES DE GOMA EN MAL ESTADO AMORTIG. DELANTEROS
- **TIP2** HOJAS DE BALLESTA ROTAS O DESPLAZADAS
- **TIP2** CONEXIONES INSTALACION ELECTRICA DEFICIENTE
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** GUARDAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS
- y 20 más

2020

Sin revisiones

2019

Sin revisiones

2018

Sin revisiones

2017

3 revisiones

1 aprobada | 2 condicionales

2017 · 3 REVISIONES

2017/10/16

Condicional · revisión 1
183.784 km



- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP2** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN BARRAS DE DIRECCION
- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- y 12 más

2017/11/29

Condicional · revisión 2
184.320 km



- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP3** EMISION HUMO AZUL EN ESCAPE (NO SE REALIZA PRUEBA EMISIONES)

2017/11/30

Aprobado · revisión 3
184.361 km

- Sin defectos vigentes.

2016

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2016 · 2 REVISIONES

2016/06/20

Condicional · revisión 1
177.484 km



- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- y 2 más

2016/11/30

Aprobado · revisión 2
179.258 km

- Sin defectos vigentes.

2015

3 revisiones

2 aprobadas | 1 condicional

2015 · 3 REVISIONES

2015/04/23

Condicional · revisión 1
165.325 km



- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP3** TAPICERIA EN MAL ESTADO

2015/05/19

Aprobado · revisión 2
166.189 km



- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2015/09/03

Aprobado · revisión 1
169.897 km



- **TIP2** OPACIDAD - VEHI. DIE
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2014

5 revisiones

2 aprobadas | 3 condicionales

2014 · 5 REVISIONES

2014/04/17

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO EN BRAZO DE DIRECCION
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** OPACIDAD - VEHI. DIE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP3** JUEGOS O DESGASTES EN PINES Y BOCINES
- y 3 más

2014/05/20

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO EN BRAZO DE DIRECCION
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** OPACIDAD - VEHI. DIE

2014/09/11

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** OPACIDAD - VEHI. DIE

2014/10/23

Condicional · revisión 2
160.058 km



- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO

2014/11/11

Aprobado · revisión 3
160.655 km



- **TIP2** CAMINO O LICUADORA NO AUTORIZADA
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2013

4 revisiones

2 aprobadas | 2 condicionales

2013 · 4 REVISIONES

2013/02/23

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP3** FUNC. INCORRECTO, O NO FUNC., LUCES POSICION
- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP3** HOJAS DE BALLESTA ROTAS O DESPLAZADAS
- **TIP3** EMISION HUMO AZUL EN ESCAPE (NO SE REALIZA PRUEBA EMISIONES)

2013/04/08

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2013/11/18

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP2** FIJACION O DISPOSITIVOS DE REGLAJE RETROVISORES EX
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** LUCES DE POSICION POSTERIORES DETERIORADAS

2013/12/03

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** FIJACION O DISPOSITIVOS DE REGLAJE RETROVISORES EX
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2012

4 revisiones

2 aprobadas | 2 condicionales

2012 · 4 REVISIONES

2012/03/22

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP3** OPACIDAD - VEHI. DIE
- y 1 más

2012/04/11

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE

2012/08/22

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** CAJA DE CARGA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** OPACIDAD - VEHI. DIE
- y 2 más

2012/10/04

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** CAJA DE CARGA EN MAL ESTADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2011

4 revisiones

2 aprobadas | 2 condicionales

2011 · 4 REVISIONES

2011/04/13

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE
- **TIP2** FALTA SEGURO DE CAIDA DE CARDAN
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP3** LLANTAS CON DIAMETRO INCORRECTO

2011/05/20

Aprobado · revisión 2
sin dato km

- **TIP2** FALTA SEGURO DE CAIDA DE CARDAN
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO

2011/09/02

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP2** GUARDAGOLPES INADECUADOS O MAL POSICIONADO
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** OPACIDAD - VEHI. DIE

2011/09/30


Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** GUARDAGOLPES INADECUADOS O MAL POSICIONADO
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1ER EJE
1	2DO EJE
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	DELANTERO IZQUIERDO
10	DELANTERO CENTRO
11	DELANTERO DERECHO
12	MEDIO IZQUIERDO
13	Medio centro
14	MEDIO DERECHO
15	POSTERIOR IZQUIERDO
16	POSTERIOR CENTRO
17	POSTERIOR DERECHO
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.