PEUGEOT BERLINA 206 XRC CONFORT 1.4 5P 2005

Motor A15395745 · Chasis 512441632772 · 126.094 km

POC0267

Noviembre 2026

Aprobado con frenos justos y luces traseras reincidentes

Año crítico: 2025

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
La eficacia de frenado se mantiene en el límite inferior desde 2015 (57% a 59% en 2018, 2019, 2024, 2025 y 2026), y las fallas del sistema de luces posteriores (frenado y posición) se repiten en 2013, 2017, 2019, 2024, 2025 y 2026. Los apoyacabezas traseros faltantes también aparecen de forma sostenida desde 2014.



Mapa histórico de fallos*.

2026

1 revisión

1 aprobada

2026 · 1 REVISIONES

2026/08/15

Aprobado · revisión 1
126.094 km



- **TIP2** INTENSIDAD FARO CONDUCTOR
- **TIP2** LUCES DE POSICION POSTERIORES DETERIORADAS
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2025

3 revisiones

1 aprobada | 2 condicionales

2025 · 3 REVISIONES

2025/06/07
Condicional · revisión 1
119.683 km



- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO

2025/06/07
Condicional · revisión 2
119.683 km



- **TIP3** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO

2025/06/07
Aprobado · revisión 3
119.684 km

- Sin defectos vigentes.

2024

1 revisión

1 aprobada

2024 · 1 REVISIONES

2024/09/13

Aprobado · revisión 1
117.343 km



- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP2** TAMBOR/DISCO DETERIORADO O DESGASTADO
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2023

1 revisión

1 aprobada

2023 · 1 REVISIONES

2023/08/29

Aprobado · revisión 1
111.066 km



- **TIP2** ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA
- **TIP2** LUCES DE POSICION POSTERIORES DETERIORADAS
- **TIP2** TAMBOR/DISCO DETERIORADO O DESGASTADO
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR
- y 1 más

2022

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2022 · 2 REVISIONES

2022/10/18

Condicional · revisión 1
105.644 km



- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP1** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP3** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE

2022/10/21

Aprobado · revisión 2
105.716 km

- Sin defectos vigentes.

2021

1 revisión

1 aprobada

2021 · 1 REVISIONES

2021/08/06

Aprobado · revisión 1
97.020 km



- **TIP2** ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE

2020

Sin revisiones

2019

3 revisiones

1 aprobada | 2 condicionales

2019 · 3 REVISIONES

2019/08/23

Condicional · revisión 1
90.211 km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP2** BUJES DE GOMA DETERIORADOS O INEXISTENTE
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- y 4 más

2019/08/30

Condicional · revisión 2
90.307 km

- **TIP1** O2 EN ALTAS RPM
- **TIP3** O2 EN BAJAS

2019/09/06

Aprobado · revisión 3
90.481 km

- **TIP2** O2 EN BAJAS

2018

1 revisión

1 aprobada

2018 · 1 REVISIONES

2018/08/21

Aprobado · revisión 1
83.635 km



- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** O2 EN BAJAS
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO
- **TIP1** EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO

2017

1 revisión

1 aprobada

2017 · 1 REVISIONES

2017/08/09

Aprobado · revisión 1
79.660 km



- **TIP2** LUCES DE FRENADO DETERIORADAS
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2016

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2016 · 2 REVISIONES

2016/08/23

Condicional · revisión 1
76.221 km



- **TIP1** HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI
- **TIP1** O2 EN ALTAS RPM
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE
- **TIP3** HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM

2016/08/26

Aprobado · revisión 2
76.256 km

- Sin defectos vigentes.

2015

1 revisión

1 aprobada

2015 · 1 REVISIONES

2015/08/05

Aprobado · revisión 1
73.241 km

- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** EFICACIA DE FRENADO

2014

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2014 · 2 REVISIONES

2014/08/11

Condicional · revisión 1
sin dato km

- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP3** ANCLAJE CINTURONES DE SEGURIDAD POS. INADECUADO

2014/08/11

Aprobado · revisión 2
68.109 km

- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)

2013

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2013 · 2 REVISIONES

2013/08/14

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** NO FUNCIONAN LUCES DE FRENADO
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP3** FUNC. INCORRECTO, O NO FUNC., LUCES POSICION

2013/08/14

Aprobado · revisión 2
sin dato km

- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2012

1 revisión

1 aprobada

2012 · 1 REVISIONES

2012/06/16

Aprobado · revisión 1
sin dato km



- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO

2011

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2011 · 2 REVISIONES

2011/07/18

Condicional · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP3** LUZ DE RETROCESO NO FUNCIONA
- **TIP3** FUGAS INTERMEDIAS EN EL SILENCIADOR O CANO

2011/07/19

Aprobado · revisión 2
sin dato km



- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	**DELANTERO IZQUIERDO**
10	Delantero centro
11	**DELANTERO DERECHO**
12	**MEDIO IZQUIERDO**
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	**POSTERIOR IZQUIERDO**
16	Posterior centro
17	**POSTERIOR DERECHO**
18	Derecho
19	Izquierdo



ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.