

NISSAN CABINA DOBLE 4X2 M/T 2003


Motor KA24111729A · Chasis 3N6CD13S73K047993 · sin dato km

ICC0411


Octubre 2026

Aprobado tras un historial de fallas recurrentes

Año crítico: 2017
HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente
Históricamente se repitieron fallas de sujeción con pernos/tuercas, luces de placa y retroceso, vertido de aceite y apoyacabezas; en la revisión más reciente no se reportan.



Mapa histórico de fallos*.

2021

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2021 · 2 REVISIONES

2021/03/25

Condicional · revisión 1
309.193 km



- **TIP2** LUCES DE POSICION DELANTERAS DETERIORADAS
- **TIP2** FUNC. INCORRECTO, O NO FUNC., LUCES POSICION
- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP2** TANQUE DE COMBUSTIBLE DETERIORADO
- y 5 más

2021/04/07

Aprobado · revisión
sin dato km

- Sin defectos vigentes.

2020

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2020/02/18

Condicional · revisión 1
291.316 km



- **TIP2** JUEGOS O DESGASTES EN BARRAS DE DIRECCION
- **TIP2** AJUSTE DE ROTULAS INADECUADO
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** GUARDAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS
- **TIP2** DESEQUILIBRIO DE SUSPENSION EN 2º EJE
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSION EN RUEDA DERECHA DEL 1º EJE
- y 3 más

2020/02/28

Aprobado · revisión 2
292.235 km

- Sin defectos vigentes.

2019

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2019 · 2 REVISIONES

2019/03/08

Condicional · revisión 1
273.780 km



- **TIP2** LUZ DE PLACA NO FUNCIONA
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LAVAPARABR
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP2** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- y 3 más

2019/03/21

Aprobado · revisión 2
274.551 km

- Sin defectos vigentes.

2018

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2018/02/19

Condicional · revisión 1
253.279 km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION
- **TIP2** OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)
- **TIP2** ESTADO CABLERIO TABLERO
- **TIP2** TRIANGULOS DE SEGURIDAD INEXISTENTES
- **TIP2** APOYACABEZAS POS. FALTANTES O INADECUADOS
- **TIP2** EXTINTOR FALTANTES O INADECUADOS
- y 5 más

2018/02/22

Aprobado · revisión 2
253.506 km

- Sin defectos vigentes.

2017

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2017/02/01

Condicional · revisión 1
228.337 km



- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP2** O2 EN ALTAS RPM
- **TIP1** EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 2º EJE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN EN 2º EJE
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP3** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- y 8 más

2017/02/15

Aprobado · revisión 2
229.335 km

- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS

2016

2 revisiones

1 aprobada | 1 condicional

2016 · 2 REVISIONES

2016/02/13

Condicional · revisión 1
211.354 km



- **TIP2** JUEGOS RADIALES O AXIALES NO ADMISIBLES EN VOLANTE
- **TIP2** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- **TIP2** VERTIDO DE ACEITE CARTER MOTOR/TRANSMISION
- **TIP2** TAPICERIA EN MAL ESTADO
- **TIP1** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE
- **TIP1** DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2º EJE
- y 3 más

2016/02/19

Aprobado · revisión 2
211.660 km

- Sin defectos vigentes.

2015

1 revisión

1 aprobada

2015/07/03

Aprobado · revisión 1
197.653 km



- **TIP2** PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS
- **TIP2** AJUSTE INCORRECTO DE ROTULAS DE DIRECCION
- **TIP2** PERDIDA DE FLUIDO EN AMORTIGUADORES POSTERIOR
- **TIP2** MANOPLAS Y/O GEMELOS EN MAL ESTADO O CONCAVAS
- **TIP2** TANQUE DE COMBUSTIBLE DETERIORADO
- **TIP2** ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR
- **TIP1** MATERIAL DE CARROCERIA EN MAL ESTADO
- y 4 más

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo

ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.

