

NISSAN X-TRAIL A/T 2007

Motor QR25426669A · Chasis JN1TBAT307W010796 · sin dato km


PQL0416

Octubre 2026

Aprobado con observación leve en el escape


Año crítico: sin año

HUELLA DE SALUD



Fallo recurrente

No hay un daño que se repita en las revisiones anteriores.



Mapa histórico de fallos*.

2012

1 revisión

1 aprobada

2012 · 1 REVISIONES

2012/09/12

Aprobado · revisión 1
sin dato km

- **TIP1** NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE

2011

1 revisión

1 aprobada

2011 · 1 REVISIONES

2011/06/20

Aprobado · revisión 1
sin dato km



- **TIP2** INTENSIDAD FARO CONDUCTOR

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTOS

Ubicación	Posición
0	1er eje
1	2do eje
2	3er eje (vehículos pesados)
3	4to eje (vehículos pesados)
4	5to eje (vehículos pesados)
5	6to eje (vehículos pesados)
6	7mo eje (vehículos pesados)
7	8vo eje (vehículos pesados)
8	9no eje (vehículos pesados)
9	Delantero izquierdo
10	Delantero centro
11	Delantero derecho
12	Medio izquierdo
13	Medio centro
14	Medio derecho
15	Posterior izquierdo
16	Posterior centro
17	Posterior derecho
18	Derecho
19	Izquierdo

ACUMULACIÓN DE DEFECTOS

- 4 defectos tipo 2 en un mismo subsistema.
- 10 defectos tipo 2 en todo el vehículo.
- 2 defectos tipo 2 en la misma etapa de emisiones, ralentí o altas.
- 2 defectos tipo 2 en desequilibrio de suspensión o de frenos.
- 2 defectos tipo 2 en la eficacia de suspensión del mismo lado.
- 2 defectos tipo 2 en la alineación de luces.

PLAZOS ENTRE VISITAS

- De la 1.ª a la 2.ª, sin costo si la 2.ª es dentro de 30 días.
- De la 2.ª a la 3.ª, 50 % del costo si es dentro de 15 días.
- De la 3.ª a la 4.ª, 100 % del costo si es dentro de 15 días.

